

Evaluación cargadora de ruedas		www.mevas.eu	
Cliente:		vers 11/16	
Fecha:	26-03-2019		
Máquina / tipo:	WA600-6	ubicación:	Komatsu, Chile
No. de serie:	612XX	horas de trabajo:	9403
Inspector:	Carlos	Año:	2015
CE <input type="checkbox"/> A/C <input checked="" type="checkbox"/>	Lubricación-Automática <input type="checkbox"/>	Hidrostat <input type="checkbox"/>	acoplador rápido <input type="checkbox"/>
tercera válvula <input type="checkbox"/>	dirección suplementaria <input type="checkbox"/>	pesar carga <input type="checkbox"/>	
cabina		puerta de cabina	operativo, buen estado
asiento	operativo, buena condicion	ventanas, espejos	buen estado
interruptores	operativos	limpia parabrisas	operativo
medidores y luces	operativos	tapete	desgaste normal por horas
A/C / calefacción	operativo	estructura cabina	buenas condiciones. (Nota 1)
motor	SAA6D170E-5	No. de serie	513837
fugas y sellos	sin fugas	sist. enfriamiento	operativo
nivel y condición aceite	nivel ok. Aceite nuevo	escape de gases	normal
escape, silenciador	buenas condiciones	cintas y filtros	nuevo
humo	normal al acelerar	condición refriger.	nuevo
exterior		contrapeso	buenas condiciones
chasis y brazo elevador	buenas condiciones	defensas	buenas condiciones
capó de motos	buenas condiciones	luces	funcionando
escaleras, pasamanos	buenas condiciones	pintura	buen estado, equipo retocado
propulsión		llantas, tuercas rueda	buen estado
ejes / diferenciales	buen estado sin fugas	articulaciones cardan	buen estado
caja de cambios	buen estado sin fugas	equipo de transferencia	buen estado sin fugas
propulsión	buen estado sin fugas	transmisión de ruidos	no
hidráulica		cilindros de dirección	sin fugas, vastagos buenos
mangueras y líneas	fuga Nota2	bombas y válvulas	sin fugas
cilindros hydraulicos	sin fugas, vastagos buenos	dirección orbital	sin fugas
prueba funcional	Levantamiento completo en segundos:		nota6
dirección	ok	rendimiento articulación	buen estado, sin juego
prueba de transmisión	operativa, buen funcionamiento	cargador de pernos	buen estado, sin juego
prueba de Torque	ok	sistema eléctrico	buen estado, funcionando
frenos	ok,	dirección suplementaria	
cubo	no estaba balde junto al equipo	ancho / capacidad	
bordes / dientes		condición lateral	
fondo		acoplador rápido	
neumáticos	mm or % bien	tamaño:	comentarios, daños:
frente derecho	100% 35/65R33	marca: CHKING	nuevo
frente izquierdo	100% 35/65R33	marca: CHKING	nuevo
parte trasera derecha	100% 35/65R33	marca: CHKING	nuevo
parte trasera izquierda	100% 35/65R33	marca: CHKING	nuevo
problemas, detalles:	<p>1.- Golpe base de porta foco delantero izquierdo</p> <p>2.- Fuga por manguera succion de bomba hidraulica</p> <p>3.- Equipo Presenta codigo D5ZHL6, señal del motor running, stopped</p> <p>4.- Encendedor malo</p> <p>5.- Porta vaso quebrado</p> <p>6.- No se puede tomar ciclo por no tener balde montado</p>		
	In general machine appears in good working condition.		
dimensiones de transporte A x P x L en metros:			