


Rapport Pelle sur Chenilles		www.mevas.eu	
client:	<i>Agrobude</i>	vers 08-19	
Date:	<i>31/01/2020</i>		
Marque/Type:	<i>Liebherr R954B</i>	heures (horamètre):	<i>10589</i>
No. de série	<i>629-50ZT</i>	Année:	<i>1998</i>
Inspecteur:	<i>Karim</i>	longeur balancier:	
CE <input checked="" type="checkbox"/>	clapets sur flèche <input type="checkbox"/>	volée variable <input type="checkbox"/>	DPF <input type="checkbox"/> DEF (AdBlue) <input type="checkbox"/>
graissage central <input type="checkbox"/>	clapets sur balancier <input type="checkbox"/>	lame <input type="checkbox"/>	A/C <input checked="" type="checkbox"/>
ligne marteau <input checked="" type="checkbox"/>	ligne pinces <input type="checkbox"/>	attache rapide <input checked="" type="checkbox"/>	documentation <input type="checkbox"/>
cabine		porte cabine	<i>bon</i>
siège, accoudoir	<i>bon</i>	vitres, rétroviseurs	<i>(2)</i>
interrupteurs, joyst.	<i>bon</i>	essuie glace	<i>a remplacer</i>
instrumentations	<i>bon</i>	tapis cabine	<i>bon</i>
AC, chauffage	<i>non testé</i>	structure cabine	<i>bon</i>
moteur		No. de série	
fuites, joints	<i>résidus d'huile</i>	syst.refroidissement	<i>bon</i>
état et niveau huile	<i>ok / à vidanger</i>	fuites de gaz	<i>minime</i>
état filtres	<i>ok / à remplacer</i>	courroie, filtres	<i>bon</i>
échappement	<i>bon</i>	état liquide refr.	<i>bon</i>
visual inspection exterior		tôles de protection	<i>bon</i>
chassis, cadres	<i>ok / (3)</i>	porte latérale	<i>déformation</i>
capot moteur	<i>ok / Ne tient pas ouvert</i>	boite à outils	<i>bon</i>
marche pieds	<i>manquant</i>	traverses latérales	<i>déformation mineur</i>
flèche	<i>fissure</i>	Batterie et éclairage	<i>ok / éclairage à revoir</i>
balancier	<i>bon</i>	Peinture	<i>bon</i>
hydrauliques	<i>(4)</i>	vérin de flèche	<i>vérin de droite marqué</i>
flexibles, tuyaux	<i>certaines à replacer</i>	vérin de balancier	<i>non testé</i>
pompe, distributeur	<i>résidus d'huile</i>	vérin de godet	<i>fuite</i>
test de fonctionnement		drift flèche	<i>non testé</i>
axes flèche	<i>non testé</i>	bruit pompe	<i>6)</i>
axe balancier	<i>non testé</i>	jeu couronne	<i>non testé</i>
axe godet	<i>non testé</i>	Système électrique	<i>bon</i>
rotation, frein tourelle	<i>note 5</i>	motopropulseur	<i>non testé</i>
outils		godet 2, taille, type	
godet 1, taille & type	<i>godet HD 2m</i>	état	
état	<i>bon</i>	état attache rap.	<i>non testé</i>
Train de Roulement	vie restant %	galets inferieur	<i>40%</i>
axe de chenilles	<i>ok</i>	maillons de chaine	<i>20%</i>
patins	<i>30%</i>	Barbotins	<i>50%</i>
roues folles	<i>50%</i>	usure interieur	
galets superieur	<i>30%</i>	largeur tuiles mm	<i>600mm</i>
problems, commentaires			
<i>1) l'odb indique 9600hrs, horametre cabine indique 13714 heures</i>			
<i>2) vitre avant du bas en plexi , retro droit ne tient pas, manque miroir sur les deux retro</i>			
<i>3) déformation sur carrosserie, voir photos</i>			
<i>4) niveau huile hydraulique bas / reservoir vide, essais machine impossible, fuite hydraulique</i>			
<i>5) 2 toles soudées pour la fixation du réducteur de rotation, réducteur de rotation crache de l'huile par la jauge</i>			
<i>6)</i>			
<i>La machine n'a pas été testée. La pompe fait du bruit et le système hydraulique ne semble</i>			



R954B (2).jpg



R954B (3).jpg



R954B (4).jpg



R954B (5).jpg



R954B (6).jpg



R954B (7).jpg



R954B (8).jpg



R954B (11).jpg



R954B (12).jpg



R954B (13).jpg



R954B (14).jpg



R954B (15).jpg



R954B (16).jpg



R954B (17).jpg



R954B (20).jpg



R954B (21).jpg



R954B (22).jpg



R954B (23).jpg



R954B (24).jpg



R954B (25).jpg



R954B (26).jpg



R954B (29).jpg



R954B (30).jpg



R954B (31).jpg



R954B (32).jpg



R954B (33).jpg



R954B (34).jpg



R954B (35).jpg



R954B (38).jpg



R954B (39).jpg



R954B (40).jpg



R954B (41).jpg



R954B (42).jpg



R954B (43).jpg



R954B (44).jpg



R954B (47).jpg



R954B (48).jpg



R954B (49).jpg



R954B (50).jpg



R954B (51).jpg



R954B (52).jpg



R954B (53).jpg