

| | | | |
|--|--|--|---|
| Expertise Tractopelle | | www.mevas.net |  |
| client: | X | | 04-19 |
| Inspecteur: | X | | |
| Marque/Type: | Caterpillar 438B | heures (jauge): | 11603.1 |
| No. de série : | 3KKXXXXX | Année: | 1994 |
| CE: <input checked="" type="checkbox"/> AC: <input type="checkbox"/> | lingnes marteau <input type="checkbox"/> | lignes aux. Avant <input type="checkbox"/> | bras extensible <input type="checkbox"/> |
| attache rapide avant <input type="checkbox"/> | fouches <input type="checkbox"/> | clapet de sécurité-flèche <input type="checkbox"/> | |
| attache rapide arriere <input type="checkbox"/> | direction 4x4x4 <input type="checkbox"/> | clapet de sécurité-bras <input type="checkbox"/> | |
| cabine | | porte cabine | rouille perforante D & G |
| siège, accoudoir | siège ne coulisse pas / jeu | vitres, rétroviseurs | bon |
| interrupteurs | bon | essuie glace | hors service |
| indicateurs | bon | tapis cabine | bon |
| AC, chauffage | hors service | structure cabine | bon, avec points de rouille |
| moteur | (3) | No. de série | |
| fuites, joints | (2) | refroidissement | bon |
| état et niveau huile | niveau ok / a remplacer | fuites de gaz moteur | minimal |
| état filtres | bon | courroie, filtres | courroie ok |
| échappement | tube endommagé | état liquide refr. | vide |
| exterieur | | carrosserie | bon |
| chassis | (1) | garde boue | AV absents |
| capot moteur | rouille | éclairage / batteries | batterie HS / |
| escaliers, poignées | bon | peinture | à revoir |
| inspection visuelle | | transmission fuites | pas de fuite visible |
| fleche | NC | essieux & différentiel | (2) |
| balancier | NC | structure chargeuse | ok avec points de rouille |
| bras télescopique | NC | jantes, goujons | ok avec points de rouille |
| hydrauliques | | vérin bras | NC |
| conduits, tuyaux | A revoir | vérin fleche | NC |
| pompe, distributeur. | distributeur gras | vérin godet | NC |
| vérin levage et cavage | bon | vérin orientation retro | NC |
| essais et fonctionnement | | axe bras de chargeur | |
| axes de fleche arriere | NC | stabilisateurs, patins | pieds gomme sont usés |
| axes bras arriere | NC | verrouillage flèche | NC |
| timonerie godet retro | NC | conduite, essais route | bon |
| axe pieds de flèche | NC | direction (tout mode) | bon |
| orientation pelle retro | NC | frein & frein parking | bon |
| outils | Godet Standard 4x1 | arriere godet 2 | NC |
| état godet chargeur | NC | arriere godet 3 | NC |
| arriere godet 1 | NC | attache rapide arriere | NC |
| pneus | % restant | taille, marque | état, commentaires |
| avant droit | 40% | good year 12.5-80-18 | |
| avant gauche | 40% | good year 12.5-80-18 | |
| arriere gauche | 10% | galaxy 18.4-26R4 | |
| arriere droit | 10% | galaxy 18.4-26R4 | |
| problems, commentaires | | | |
| 1) presence de rouille et vase en plusieurs point du chassis, rouille non perforante sur chassis pas de fissure ou de soudure visible | | | |
| 2) pont avant trace d'huile semble venir du compartiment moteur feux de position arriere gauche intensite faible équipé balayeuse, impossible de mettre en route | | | |
| 3) L'alternateur est lâche | | | |
| La condition correspond aux heures de fonctionnement. Machine de conception spéciale. | | | |
| Le colmatage des fuites est nécessaire | | | |
| dimensions transport LO x LA x HA: | | | |