

Rapport Pelle sur Chenilles		www.mevas.eu	
client:	X	vers 08-19	
Date:	31/01/20XX		
Marque/Type:	Liebherr R954B	heures (horamètre):	(1)
No. de série	629-XXXX	Année:	1998
Inspecteur:	X	longeur balancier:	
CE <input checked="" type="checkbox"/>	clapets sur flèche <input type="checkbox"/>	volée variable <input type="checkbox"/>	DPF <input type="checkbox"/> DEF (AdBlue) <input type="checkbox"/>
graissage central <input type="checkbox"/>	clapets sur balancier <input type="checkbox"/>	lame <input type="checkbox"/>	A/C <input checked="" type="checkbox"/>
ligne marteau <input checked="" type="checkbox"/>	ligne pinces <input type="checkbox"/>	attache rapide <input checked="" type="checkbox"/>	documentation <input type="checkbox"/>
cabine		porte cabine	bon
siège, accoudoir	bon	vitres, rétroviseurs	(2)
interrupteurs, joyst.	bon	essuie glace	a remplacer
instrumentations	bon	tapis cabine	bon
AC, chauffage	non testé	structure cabine	bon
moteur		No. de série	
fuites, joints	résidus d'huile	syst.refroidissement	bon
état et niveau huile	ok / à vidanger	fuites de gaz	minime
état filtres	ok / à remplacer	courroie, filtres	bon
échappement	bon	état liquide refr.	bon
visual inspection exterior		tôles de protection	bon
chassis, cadres	ok / (3)	porte latérale	déformation
capot moteur	ok / Ne tient pas ouvert	boite à outils	bon
marche pieds	manquant	traverses latérales	déformation mineur
flèche	fissure	Batterie et éclairage	ok / éclairage à revoir
balancier	bon	Peinture	bon
hydrauliques	(4)	vérin de flèche	vérin de droite marqué
flexibles, tuyaux	certaines à replacer	vérin de balancier	non testé
pompe, distributeur	résidus d'huile	vérin de godet	fuite
test de fonctionnement		drift flèche	non testé
axes flèche	non testé	bruit pompe	6)
axe balancier	non testé	jeu couronne	non testé
axe godet	non testé	Système électrique	bon
rotation, frein tourelle	note 5	motopropulseur	non testé
outils		godet 2, taille, type	
godet 1, taille & type	godet HD 2m	état	
état	bon	état attache rap.	non testé
Train de Roulement	vie restant %	galets inferieur	40%
axe de chenilles	ok	maillons de chaine	20%
patins	30%	Barbotins	50%
roues folles	50%	usure interieur	
galets superieur	30%	largeur tuiles mm	600mm
problems, commentaires			
1) l'odb indique 9600hrs, horametre cabine indique 13714 heures			
2) vitre avant du bas en plexi , retro droit ne tient pas, manque miroir sur les deux retro			
3) déformation sur carrosserie, voir photos			
4) niveau huile hydraulique bas / reservoir vide, essais machine impossible, fuite hydraulique			
5) 2 toles soudées pour la fixation du réducteur de rotation, réducteur de rotation crache de l'huile par la jauge			
6)			
La machine n'a pas été testée. La pompe fait du bruit et le système hydraulique ne semble pas avoir assez d'huile. Un autre test après maintenance est recommandé.			
dimensions transport LO x LA x HA metres:			