


Expertise Dumper rigide		www.mevas.net	
Date:	30/01/20XX	vers 02-22	
Client:	Boygues Venissieux		
Machine / type:	Terex TR45	Localisation:	Nantes
Serial No.:	T8132165	Heures:	9.859
Inspector:	Francois	Année:	2003
CE <input checked="" type="checkbox"/> EPA <input type="checkbox"/>	Graissage centralisé <input type="checkbox"/>	chauffage de benne <input type="checkbox"/>	direction de secours <input type="checkbox"/>
A/C <input checked="" type="checkbox"/>	Avertisseur de surcharge <input type="checkbox"/>	Ralentisseur <input type="checkbox"/>	ravitaillement rapide carburant <input type="checkbox"/>
Cabine		porte cabine	bon
Siège, accoudoir	fonctionnel	Éléments vitrés	pare brise fissuré
interrupteurs, joysticks	ok/(1)	Essuie Glace	AVD manquant / AVG usé
jauges et témoins lumineux	ok /heures et km non affiché	tapis de sol	bon
Clim / chauffage	non testé	structure cabine	bon
Moteur		Num Série	
Fuite	moteur non tournant	Bruits	non testé
État huile moteur	a vidanger	Reniflard	non testé
État filtre à air	bon	Courroie	(2)
gaz d'échappement	non testé	Niveaux fluides	LDR vide
Syst: refroidissement	bon	Echappement	bon
Extérieur	(4)	reservoir	bon
chassis, frames	bon	traverses	bon
Carrosserie	ok/rouille	batterie, éclairage	pas de batteries présentes
marche pieds	a revoir	peinture	defraichit
grp motopropulseur		suspension arrière	bon
ponts et arbres	bon	articulation ponts	bon
transmission	bon	barre de torsion	bon
suspension avant	bon	disque de freins	(5)
hydraulique	(6)	vérins de direction	semble en bon état
Flexible	certains à revoir	pompe	non testé
Vérin de benne	non testé	orbital	non testé
Essais en fonctionnement		électrique	possible problème électrique
Bennage et axe	non testé	direction	non testé
fonctionnement bv	non testé	stall speed	non testé
bruits en mouvement	non testé	blocage de différentiel	non testé
freins (holding RPM)	non testé	direction de secours	fonctionnelle
reins de park	non testé	Ralentisseur	non testé
chassis		fissures	rien de visible
Soudure	rien de visible	porte arrière	
État benne	pas visible	oues de benne	pas visible
Pneus	marque, type	mm droit	deterioration mm gauche
Avant	Bridgestone	80%	80%
Arrière intérieur		20%	40%
Arrière extérieur	Michelin XDT	30%	50%
Dimension	21.00R35		
Pneus rechapé?	--		
État général pneus:			
problèmes, détails:	<p>1) revoir fixation commodo gauche</p> <p>2) courroie du ventilateur semble de largeur inférieur aux poulies d'entraînement</p> <p>3) moteur ne tourne pas correctement, mauvaise combustion et épaisse fumée noir, accélérateur ne répond pas bip sonor en permanence dans la cabine, revoir alimentation carburant, possible problème électrique</p> <p>4) la partie du chassis située sous la benne n'a pu être vérifié du fait du moteur non tournant</p> <p>5) Les disques semblent en bon état, pas d'essais effectué, peut y avoir un grippage</p> <p>6) niveau huile hydraulique très bas voir reservoir vide, trace d'huile sous la machine au sol, fuite hydraulique</p> <p>7) sur les pneus arriere les mesures indiquent le minimum et maximum de gomme restante</p>		
État général, antécédents des composants:	Compte tenu du moteur non tournant, aucun essai n'a été possible, les composants n'ont pu être essayer., nous faisons constat de leurs présence mais pas de leur fonctionnement.		
Dimensions inspectées L x L x H en mètres:	8,7 x 4,0 x 4,25		