

عمليات الفحص للآلات المستعملة قبل التسليم

لِمَ عمليات فحص الآلات؟

إنَّ شراءَ معدات آليّة مستعملة دائماً فيه مخاطر، خصوصاً في حالة أنَّ الآلة من دولةٍ أخرى. في بعض الأحيان غير مؤكد أنَّ المورد أمين ويقول الصدق عن حالة الآلة. أحياناً حتى المورد لا يعلم بالضبط حالة الآلة في مستودعه.

إنَّ إرسال أشخاص غير خبراء للاطلاع على الآلات أو الشاحنات لا يساعد في اكتشاف حالة الآلة الحقيقية. لم لا يُرسل متمرس؟

المهندسون ذوي الخبرة

تعتبرُ شركة Mevas شركة ألمانية تحتوي على شبكة عالمية من فاحصي الآلات. لا تفعل الشركة شيئاً غير فحص المعدات المستعملة يومياً. منذُ أن تأسست شركة Mevas عام 2006 فُحصُ أكثر من 5000 حفار، التراكسات، الممهدات الآليّة، الرافعات وآلات أخرى ثقيلة.

شبكة الفاحصين الدولية

لدى شركة Mevas فاحصين متوفرين لعدة دول أوروبية، نتيجة لشبكة الفاحصين فإنه من الممكن الوصول إلى أكثر أو أقل لكل دولة في كل قارة. بالإضافة إلى شبكة الفاحصين فإنَّ لدى شركة Mevas فاحصين متوفرين في الشرق الأوسط، في عدة ولايات أمريكية، في أستراليا، في تشيلي وفي روسيا.

تكاليف الفحص

أن Mevas متوسط تكاليف عمليات الفحص أقل من المشتريين الذين يمكنهم الخسارة بشراء آلة سيئة مع مشاكل مستترة. يمكنُ شركة تتصح بنوع التصليحات المطلوبة في نظام العمل وما هي إمكانية الحياة الباقية للآلة.

Evaluation Motor Grader		www.mevas.eu	
customer/location:	Dallas, TX	www.tortu	
machine / type:	140G 150HP		
Serial No.:	72V16612	hour reading:	14,519
Inspector:		year:	1994
CE:	AWD Suppl. steer	push bloc	show winst
AVC	Park lock	Op-Manual	scarifier
cab		controls	rippevalve
seat	Good-See Below	windows	Good
switches	Good	wipers	Operational
sauges	Good	strains/grab iron	Good
AVC / heater	AVC cool but not heat	floor mat	Minor cuts
engine	Caterpillar 3306	Serial No.	Serial 082 76921
boiler	Some residue under engine	air filter	Good
oil condition	Good	noises	Good
exhaust	Good	blow by	Minor
smoke	Minor	balls	Good
cooling system	Good-See Below	fluid levels	Good
visual inspection	4.2 Meter Mobilboard	paintwork	Faded / Scratched
chassis	See Below	lights	Some Inoperable / Damaged
cab structure	Good	engine doors	Good
center blade	Good	sheet metal	Surface rust
front blade	N/A	trims	Good
circle drive	See Below	landings	Left flange has multiple cracks
hydraulics	See Below	jumps	Good
hoses & lines	See Below	steering cut.	Good
circle drive	Good - Shams remaining	blade cylinders	Good
controls in cab	Good	ripper cylinders	Good
functional test		blade pins	Good
transmission auto	N/A	blade slide shift	Good
transmission man.	Good	circle play	Good
brake / park brake	Unable to properly test	front blade	N/A
steering	Good	ripper / scar.	Good
wheel lean	Good	suspd. steering	N/A
electric system	Good	power test	Not run under load
tires	tread in mm or % remaining	axle	cuts
front right	11mm	Michell	rebuild
front left	8mm	Michell	
center right	11mm	Solidrol	
center left	10mm	Solidrol	
rear right	11mm	Solidrol	
rear left	11mm	Solidrol	
problems, repairs, recommendation			
Rear back & boom / Armrests are showing wear			
Fluistat on coolant tube to block, appears to be off from breather			
Small weld repairs on blade support			
Nail marks on right side tool post			
Stress cracks in flanges to axle pivots / Residue right pivot seal / Residue left axle flange gasket			
Minor scratches in hydraulic cylinder rams			
Minor cuts and gouges in tires			
dimensions for transport (L x W x H) in meter: 8.4M x 2.3M x 3M			

قائمة الآلات المستعملة

لدى شركة Mevas قائمة محددة لعمليات الفحص لأي نوع من الآلات، الرافعات أو الشاحنات. يصادق فاحصو الآلات على جميع مواصفات الآلات، يتحققون من حالة المحرك، النظام الهيدروليكي وآلية نقل الحركة. يفحصُ الشقوق، الأضرار، والأجزاء المفقودة.

شروط شركة Mevas

-المعدات الإثنائية-

عملُ شركة Mevas الرئيسي هو فحص آلات الإنشاء المستعملة والمعدات الثقيلة مثل الحفارات، التراكس، جرارات التسوية، الممهدات وآليات إنشاء الطرق. لدى شركة Mevas خبر في آلات شركات "كوماتسو، كاتربيلر، هيتاشي، تيركس، فولفو" وماركات تجارية أخرى.



- شاحنات الرافعات والرافعات الشوكية المتقلة

بعضُ مهندسو فريق شركة Mevas مدربين لعمليات فحص الرافعات المستعملة. يمكنهم فحص الرافعات المتقلة، رافعات الموانئ، الرافعات البرجية، مدى رافعات الرص وشاحنات الرافعات الشوكية. بغض النظر إذا كان وزن الرافعة الشوكية 2 طن أو رافعة متقلة بوزن 150 طن- إنَّ شركة Mevas مؤهلة لتأدية الخبرة العميقة.



- شاحنات الطرق ومضخات الإسمنت

شاحنات الطرق، شاحنات الإسمنت الجاهز ومضخات الإسمنت. يساعد Mevas تفحص شركة خيرة في شاحنات Mevas تقرير الفحص اختيار أفضل الشاحنات لاستيرادها. لدى شركة "مرسيدس بنز، مان، إيفيكو" وحالة مضخات الإسمنت المعينة لغاية الآن من شركات "بوتسمايستر، ساني وشفينغ".



آليات إعادة التصنيع والتعدين

إنَّ شراء آليات إعادة التصنيع مثل كسارة الصخور أو آلة الغريلة هو مخاطرة شديدة- حتى لو يرسل البائع التقني الذي يعمل لديه. أيضًا حفارات فتحات عصف الصخور أدوات باهظة الثمن.

يمكن أن يكون في هذه الآلات العديد من المشاكل المستترة. تراجع شركة Mevas على الأقل 60 كسارة صخور خاضعة للفحص للعديد من الماركات التجارية مثل "بيغسون، تيركس، غيبو، فينالي، فيتك، ساندفيك" وبعض الماركات التجارية الأخرى.

-المعدات الهندسية-

إنَّ الجزء الأصعب في عمليات فحص الآلات قد يكون المعدات الهندسية. تعتبر منصات الحفر وآلات حفر الأساسات آلات معقدة جدًا. إنَّ إرسال مهندس من دون معرفة بالموصفات المتعددة لا قيمة له. إذا لم يكن لدى الشاري فني مؤهل ومتوفر، يرجى الطلب من شركة Mevas. حتى بالنسبة لآلات حفر الأنفاق الكبيرة فإن الشركة لديها مهندس متوفر.

-فحص الحمولة

يمكن لشركة Mevas أن تقدم فحص المعدات في العديد من الموانئ حول العالم. يمكن أن يصادق الفاحصون إذا حُملت الآلات في السفن، ورسها في الحاويات أو فقط إذا المعدات كاملة كما هو مدرج في قائمة التعبئة.

-مناقصات الآليات

يحدث في كل يوم، في أي مكان في العالم مناقصات الآليات الثقيلة. من الخطر شراء معدات من المناقصات لأنَّ بعض المتعهدين أو التجار يحاولون التخلص من الآلات السيئة من خلال البيع في المناقصة. يمكن أن توفر شركة Mevas الفحص الكامل أو فحص معاينة بأسعار أرخص.

-التقدير والتقييم

تعرض شركة Mevas التقييمات لمعدات الإنشاء وتعمل الآن للبنوك مثل بنك "الويدز" في المملكة المتحدة أو للمؤسسات المالية مثل "كاتربيلر" للخدمات المالية. تُقدم الخدمة أيضًا لشركات التأمين مثل شركة أكسا (AXA) للتأمين. بغض النظر إذا التقييم المطلوب لآلة واحدة أو لآلات أكبر فإنَّ لدى شركة Mevas القدرة على عمل ذلك.

هل يمكنك أن تثق بشركة Mevas!

لنظل مستقلة تمامًا فإنَّ شركة Mevas لا تتاجر بالآلات وتتلقى عمولات من التجار أو المشترين. تعامل جميع المعلومات عن الآلات، المزودين، العملاء وحالة المعدات بسرية. لا تُشارك تقارير الفحوصات مع أطراف ثالثة نهائيًا.

شهادات المهندسون المعتمدين

بالنسبة للتصدير إلى الهند فإنَّ الشهادة التي يطلق عليها شهادة المهندس المعتمد تعتبر مطلوبة. يمكن لشركة Mevas أن تزود شهادة المهندس المعتمد من أجل التصدير إلى الهند بناء على الطلب. تُقسم الخدمة بين شركة Mevas، التي تؤدي الفحص في الموقع والمهندس المعتمد (عضو في جمعية المهندسين الهندية)، جمع وتوقيع شهادة المهندس المعتمد.

Late Additions
Moerdijk, NL
December 3 & 4, 2015
Thu & Fri December 3 & 4, 2015
Unreserved public auction

1/2 - 2004 KOMATSU PC400LC-6
2004 MANITOU RT1200 truck
2004 JCB 940
2 - UNICED - 2004/02 TRAKOR 40184
2004 ALIAC CORP 1124 KX1 Trak
2004 GROVE GM4220 220 Ton Crane

Moerdijk, NL
December 3 & 4, 2015
Thursday & Friday 8:30 am
Phone: +31.168.39.22.00
Fax: +31.168.39.22.00
Moerdijk Auction: Markt 5, Schiedams 73, 3000 NB NL
Part of Moerdijk, +31.82.2000000, Barchinsestraat

2004 CASE 950
2004 CASE 950
2004 CASE 950

rb RITCHIE BROS.
AUCTIONEERS

اللغات المُتحدث بها

تتحدثُ إدارة شركة Mevas اللغة الألمانية، الإنجليزية، الإسبانية والفرنسية. تُقدِّمُ عادةً تقارير الفحص باللغة الإنجليزية. يمكن توفير الملاحظات والنصائح العامة للآلة الخاضعة للفحص باللغة الفرنسية أو الإسبانية. بناءً على الطلب يمكن ترجمة تقارير فحص الآلة إلى لغات أخرى بتكاليف إضافية.

جهات الاتصال

+4935206 39150

مكتبُ شركة Mevas في ألمانيا:

+49 162 4200650

الواتس آب والرسائل النصية:

يمكنُ مشاهدة البريد الإلكتروني وتفاصيل الاتصال الأخرى بالإضافة إلى المعلومات ذات الصلة والمتعلقة بخدمات شركة Mevas لعمليات الفحص بعدة لغات في موقع www.mevas.eu

